

Инструкция
по обновлению программного обеспечения (ПО)
для HUMAX VAND-3100S
со спутника Express AT1
(регион Восток)

1. Войти в настройки ресивера: пульт дистанционного управления (ПДУ) -> кнопка <MENU>.
2. Задать новые параметры поиска обновления:
Настройки -> Инсталляция -> Пароль (по умолчанию: 0000) -> Обновление ПО -> Обновление вручную:
 - Частота: **12475**
 - Поляризация: **Правая**
 - Скорость передачи данных: **27500**
 - Вещание: **DVB-S2**
 - FEC: **5/6**
4. Проверить, что графические индикаторы <Уровень> и <Качество> отличны от нуля.
5. Нажать <Поиск>.
6. Дождаться окончания поиска.
7. Запустить процесс обновления, нажав <Да>.
8. Дождаться окончания процесса обновления.

Внимание!

- Процесс обновления длится не менее 18 минут.
- Не отключать приемник от сети питания во время выполнения обновления.
- После обновления приемник автоматически перезагрузится.